


## Ersatzteilliste zu Bevi Felix Standard



B-Nr.	Bezeichnung	Artikel-Nr.	VK-Preis	je Einheit
2002	Doppelspültopf	85.000.544	27,80 €	Stück
2003	Bodensockel	85.000.545	17,05 €	Stück
2011	Bodensauger mit Schraube	85.000.524	1,65 €	Stück
2013	Sockelschraube	85.000.528	1,30 €	Stück
2001	Abschlussring doppelt	85.000.546	12,95 €	Stück
2010	Ventilsystem komplett	85.000.547	15,65 €	Stück
2016	Ventilstift + O-Ring - lang	85.000.531	0,92 €	Stück
2015	Ventilstift + O-Ring - kurz	85.000.532	0,92 €	Stück
2014	Ventilschraube	85.000.548	1,85 €	Stück
2020	Mutter	85.000.549	2,15 €	Stück
2019	Sieb	85.000.533	1,10 €	Stück
2007	Bürstensockel	85.000.535	13,15 €	Stück
2031	Aufnahme Bürstensockel	85.000.558	4,20 €	Stück
2005	Bajonett-Mittelbürste m. Kopf	85.000.521	8,50 €	Stück
2006	Bürstenkopf	85.000.536	2,20 €	Stück
2004	Außenrandbürste	85.000.556	10,50 €	Stück
2008	Überlauf	85.000.525	9,25 €	Stück
2009	Innenspülung komplett	85.000.550	17,15 €	Stück
2017	Trompetengehäuse m. Löcher	85.000.551	6,80 €	Stück
2018	Spülstab	85.000.539	2,25 €	Stück
2021	Schutztülle weich	85.000.541	4,50 €	Stück
2022	Schutztülle weich m. Löcher	85.000.552	5,60 €	Stück
2023	Aussenspülrohr	85.000.553	3,40 €	Stück
2012	Anschlussschlauch komplett	85.000.523	14,20 €	Stück
2026	Zoll-Anschluss gerade mit Überwurf und Dichtung	85.000.542	3,70 €	Stück
2027	Zoll-Anschlussknie mit Überwurf und Dichtung	85.000.543	4,45 €	Stück
2028	Schlauchschellen	85.000.554	0,95 €	Stück
2030	Dosierkorb für Spülwürfel	85.000.555	0,60 €	Stück